



ELS

1. Obec Karviná ⁹ - Louky	2. Okres Karviná	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
--	---------------------	-----------------	-----------	-----------------

Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo

802



5. Název (označení) památky

(v GA sv. Hedviky, pak vráceno → sv. B.)
kostel sv. Barbory (farní)

7. Ochranné pásmo

6. Blížejší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 31

parcely 1 stavební

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Karviná 9-Louky
řím.kat.farní úřad v Loukách

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Ve vsi u silnice. Podélná jednolodní stavba situována záp.-vých. Tvoří ji široké kněžiště zakončené stlačenou apsidou zevně polygonální /3 strany oktogenu/. Na jeho evang.straně sakristie, nad ní oratoř, loď mírně obdélná, o něco širší než presbytář, ve vých.průčelí čtyřboká masivní věž vestavěna dolodí. Presbyterium zaklenuto konchou /závěr/ a čtvercovou plackou mezi podélnými pásy. Loď sklenuta obdélnými plackami na příčných a podélných pásech, jež nasedají na masivní polopilíře s hladkým trnožem a římsovou hlavicí se zubořezem. Před polopilíři představeny mezi jejich trnožem a hlavicí pilastrové dříky na jednoduché patce, s ionisující hlavicí nebo bez hlavice. Záp.stěna kněžiště zdobena podobným způsobem. Ve vých.části lodi zděná kruchta, jejíž střed tvoří patro věže. Kruchta i podkruchť zaklenuty čtvercovými plackami mezi širokými pásy, z nichž některé nabíhají na 2 masivní čtyřboké pilíře, které nahrazují západní část věže v přízemí a v patře. V boční části podkruchť a kruchty schodiště. Kruchta rozšířena do lodi rovně podstropenou plošinou. Sakristie sklenuta nízkou plackou, v oratoři nad ní trámový sloup. Okna kostela většinou se segmentovým záklenkem, okna posledního patra věže v mělkém výklenku téhož tvaru. Hlav.vchod se stlačeným záklenkem, v jednoduchém rámci s úseky římsy u pat záklenku, nad vchodem úsek římsy neseny volutovými konsolami. Rohy mezi bočními zdmi kněžiště a záp.zdi lodi zaobleny. Věž vystupuje v hlav.fasádě kostela jako risalit. Rohy dvou pater věže zaobleny, vpadlé, křídla po stranách 1.patru věže mají zvlněná ramena. Třídílné podstřešní kladí věže vypnuto uprostřed do oblouku kolem ciferníku hodin. Věž kryta osmibokou cibulí s lucernou završenou menší cibulí s hrotem. Materiál: kámen, cihla, zdivo omítnuto, eternit, plěch.

10. Časové, slohové a autorské určení

Začátek 19.stol.; výmalba interiéru nová dle
F. Šwidera a R. Žebroka.

11. Památkové movité zařízení

ve stat.seznamu movitých kult.pam.
čís.rej. 722, 723

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Architektura s barokním štítem z poč. 19. stol., dokládající dozrívání barokních architektonických prvků v období nastupujícího empiru.

15. Odkaz na literaturu

L. Hosák, Historický místopis země moravskoslezské, VIII., Těšínský kraj, Brno, str. 935

13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření

Objekt je po GO.
r. 1972: Vstup hladký, úsek římsy neunesou konzoly, zřejmě osekány.
Omítnuto tvrdou omítkou 1963-64. Schodiště na kruchtu ve špatném stavu.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPDOP OSTRAVA
Muzeum v Č. Těšíně.

14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

Zemina, Vojtková, 1965.
REVIZE 1971, L. SVÁTHOVÁ

19. Záznam doplňkových listů